


## Podgląd na PC



1. Instalacja programu IP Camera Super Client (PnP)

Wpisz w przeglądarkę adres <http://cd.ipcam.so> i pobierz program kliencki IP camera Super Client PNP.

2. Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona programu. Uruchom program.



3. Kliknij „Dodaj kamerę”, aby dodać kamerę w sieci:



4. Wpisz kod UID znajdujący się na spodzie kamery lub na etykiecie.

Możesz również użyć przycisku „Znajdź”, aby wyszukać kamerę IP automatycznie tylko w sieci lokalnej LAN.

Następnie wpisz hasło (domyślny użytkownik: admin, hasło: 888888).

5. Kliknij przycisk „OK”, aby zatwierdzić ustawienia.

6. Kliknij dwukrotnie na kamerę z listy aby uzyskać obraz:

